


Kemisk APV / Værksted

Lodning

PROCESBESKRIVELSE

- Beskyt øjnene mod stænk
- Brug altid udsugning. Sæt udsugningen så tæt som muligt på emnet, der arbejdes med.
- Anvend turbomaske, hvis det ikke er muligt at anvende ventilation på arbejdsstedet. Se filterguide på skabet med filtrene på lageret.



VÆRNEMIDLER



INSTRUKTION

Lodning kræver kurset "Varmt arbejde".

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Flusdampene kan irritere næse, hals, lunger og efter længere tids påvirkning, fremkalde allergiske reaktioner.

I TILFÆLDE AF EN ULYKKE

Indånding

Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Ved bevidstløshed anbring den tilskadekomne i stabilt sideleje.

Øjenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med øjenskylle indtil irritationen ophører. Skyl i mindst 15 min. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp.

Forbrænding

Skyl med rigeligt vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min. Smør evt. Burn Gel på såret, dette køler og lokalbedøver. Ved større brandsår søg straks læge.

Indtagelse

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i mund og hals.

AFFALDSORTERING

Tom emballage bortskaffes i "Emballage plast".



Vask altid hænder før og efter du har spist og før og efter toiletbesøg



Mad- og drikkevarer forbudt i produktion

I TILFÆLDE AF BRAND

Alle slukningsmidler er egnet

SIKKERHEDSDATABLAD

Du finder sikkerhedsdatablade på INTRANET eller ved at scanne her.

