

Kemisk APV / Værksted

Svejsning og termisk skæring

PROCESBESKRIVELSE

- Beskyt øjnene med svejsemaske.
- Beskyt huden på underarme og hænder mod gnister og ultraviolet lys.
- Brug altid udsugning! Sæt udsugningen så tæt som muligt på emnet, der arbejdes med.
- Anvend turbomaske, hvis det ikke er muligt at anvende ventilation på arbejdsstedet. Se filterguide på skabet med filtrene på lageret.
- Ved arbejde i udgravninger skal der anvendes lavtryksudsugning sammen med turbomaske.



VÆRNEMIDLER



INSTRUKTION

Medarbejderen skal have bestået kurset "Arbejds miljø sikkerhed ved svejsning og termisk skæring," også kaldet §17.
Kurset hed tidligere §26, dette kursus er stadig gyldigt.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Røggasser
- Svejseøjne

I TILFÆLDE AF EN ULYKKE

Indånding

Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at tilskadekomne er under opsyn.
Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro.
Ved bevidstløshed anbring den tilskadekomne i stabilt sideleje.

Øjenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med øjenskylle indtil irritationen ophører.
Skyl i mindst 15 min. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg.
Søg straks lægehjælp.

Forbrænding

Skyl med rigeligt vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min.
Smør evt. Burn Gel på såret, dette køler og lokalbedøver.
Ved større brandsår søg straks læge.

AFFALDSORTERING

Gasflasker sendes retur til leverandør.



Vask altid hænder før og efter du har spist og før og efter toiletbesøg



Mad- og drikkevarer forbudt i produktion

I TILFÆLDE AF BRAND

Fjern gasflasker hvis muligt.

SIKKERHEDSDATABLAD

Du finder sikkerhedsdatablade på INTRANET eller ved at scanne her.

