

Kemisk APV / Værksted

Fedt og pasta

PROCESBESKRIVELSE

- Fedt og pasta til smøring af maskiner og maskindele.
- Ved spild på tøj, skift straks tøjet.
- Ved længerevarende brug [> 5-10 min.] brug nitrilhandsker (blå).



VÆRNEMIDLER



INSTRUKTION

Alle medarbejdere, der anvender fedt og pasta, skal være instrueret i, hvordan de udfører processen sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Olie og smøremidler kan frembringe allergi.

I TILFÆLDE AF EN ULYKKE

Hudkontakt

Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud der har været i kontakt med produktet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemidler kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortynder.

Øjenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med øjenskylle indtil irritationen ophører. Skyl i mindst 15 min. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp.

Indtagelse

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i mund og hals.

AFFALDSORTERING



Vask altid hænder før og efter du har spist og før og efter toiletbesøg



Mad- og drikkevarer forbudt i produktion

I TILFÆLDE AF BRAND

Anvend ikke kraftig vandstråle.

SIKKERHEDSDATABLAD

Du finder sikkerhedsdatablade på INTRANET eller ved at scanne her.

