

1 KONTROLLÉR LØFTESTROPPEN

Se efter slid, snit og andre skader.



TJEKPUNKTER

- ✓ Ingen snit eller rifter
- ✓ Ingen slidte kanter
- ✓ Ingen brændmærker
- ✓ Ingen deformationer eller knuder
- ✓ Mærkesedlen er læselig



GODKENDT



Strop i god stand
må gerne bruges




IKKE GODKENDT



Snit eller rifter



Slidte kanter



Brændmærker



Deformationer eller knuder



Strop med skader
må ikke bruges



Er du i tvivl – så spørg din leder!

2

TJEK MÆRKNINGEN

Kontrollér WLL og vælg korrekt løfteudstyr.



TJEK PUNKTER

- ✓ Find stropens mærkeseddel
- ✓ Kontrollér WLL (maks. last)
- ✓ Tjek længde og standard (EN 1492-1)
- ✓ Vælg strop med tilstrækkelig WLL – med god sikkerhedsmargin



KORREKT VALG AF STROP

Lastens vægt: 1.200 kg

Valgt strop: WLL 2.000 kg → OK



FOR SVAG STROP – MÅ IKKE BRUGES

Lastens vægt: 1.200 kg

Valgt strop: WLL 1.000 kg → FOR SVAG



Kend din last – vælg altid en strop med tilstrækkelig bæreevne!

3

PLACÉR STROPPEN KORREKT

Sørg for korrekt anhugning og en stabil last.



TJEKPOINT

- ✓ Stroppen er korrekt placeret i krog og last
- ✓ Lasten er i balance – løft symmetrisk
- ✓ Sørg for, at lasten ikke kan forskubbe sig
- ✓ Brug egnet løfteudstyr til opgaven



KORREKT



Symmetrisk anhugning og stabil last.



Lasten er i balance




Stroppen sidder korrekt i krog og last




Lasten løftes vandret og stabilt



FORKERT



Ujævn anhugning – lasten tipper



Stroppene er krydset – brug ikke kryds



Stroppen ligger på skarp kant



Forkert løftepunkt – lasten kan glide



PLACÉR KORREKT – LØFT SIKKERT

En korrekt anhugning forebygger ulykker og skader på udstyr.

4

PAS PÅ SKARPE KANTER

Brug kantbeskyttelse i form af brandslange – beskyt stroppen mod skader.




TJEKpunkter

- ✓ Brug kantbeskyttelse ved skarpe kanter
- ✓ Kontrollér at beskyttelsen dækker hele kanten
- ✓ Så undgår du snit og slid på stroppen
- ✓ Kontrollér altid stroppen før brug



KORREKT



Brug kantbeskyttelse

Stroppen beskyttes, og løftet er sikkert.



Beskytter
stroppen



Reducerer slid
og snit



Forlænger
levetiden



Sikkert løft



ALTERNATIV



BESKYT STROPPEN – LØFT MED OMTANKE

En beskadiget strop kan svinge – brug altid kantbeskyttelse.

5 VÆR OPMÆRKSOM PÅ VINKLEN

Jo større vinkel – jo større belastning på stroppen.

VINKLEN MÅLES
MELLEM STROPPENE.



TJEKpunkTER

- ✓ Brug så lav vinkel som muligt
- ✓ Undgå vinkler over 120°
- ✓ Større vinkel = større belastning
- ✓ Overhold stroppens WLL



KORREKT

LAV VINKEL – LAV BELASTNING

0° – 60°



Belastning på
hver strop:

1,0 x
WLL

60° – 90°



Belastning på
hver strop:

1,4 x
WLL

90° – 120°



Belastning på
hver strop:

2,0 x
WLL




HOLD VINKLEN SÅ LAV SOM MULIGT
– det giver det sikreste løft.



FORKERT

STOR VINKEL – HØJ BELASTNING


> 120°



Belastning på
hver strop:

2,6 x
WLL


> 140°



Belastning på
hver strop:

3,6 x
WLL

> 160°



Belastning på
hver strop:

5,7 x
WLL



TÆNK PÅ VINKLEN – TÆNK PÅ SIKKERHEDEN

For stor vinkel kan overbelaste stroppen og få lasten til at vælte.

6

LAV ET PRØVELØFT

Løft lasten lidt, tjek og fortsæt først, når alt er i orden.



STOP!
TJEK FØR DU
LØFTER VIDERE



TJEKPUNKTER



Lasten er i balance
– hænger stabilt



Stroppen sidder korrekt
i krog og på lasten



Kantbeskyttelse
sidder rigtigt



Ingen skader på strop
eller last




Ingen personer i risiko-
området



IKKE I ORDEN?

Sænk lasten ned igen
og ret fejlen, før du
løfter videre.



SÅDAN GØR DU

1

Fastgør
stroppen



2

Løft langsomt
10–20 cm



3

Tjek punkterne
til højre



4

Sænk lasten
ned igen



5

Løft videre,
når alt er i orden



TJEK – TÆNK – LØFT SIKKERT

Et kort tjek kan forhindre ulykker og skader.

7

HOLD AFSTAND

Hold afstand til hængende last.

Hold afstand til området under og omkring hængende last!



Sørg for frit arbejdsområde og god plads.



FAREOMRÅDE

Ingen personer under eller nær hængende last!

HUSK



Hængende last kan bevæge sig uventet og være livsfarlig.



Din sikkerhed og andres sikkerhed kommer først.



Planlæg løftet – skab overblik og arbejd sikkert.



Sikker adfærd er alles ansvar.



GØR DET RIGTIGT



Hold altid god afstand til hængende last.



Hav øjenkontakt med føreren af kranen.



Sørg for, at andre holder afstand.



Afspær området ved behov.



Stop arbejdet, hvis der er usikre forhold.



GØR DET FORKERT

Gå ikke ind under hængende last.



Arbejd ikke i området under eller tæt på hængende last.



Stå ikke i lastens bevægelsesretning.



Antag aldrig, at lasten står stille.



TJEK – TÆNK – LØFT SIKKERT

Sammen passer vi på hinanden.

TJEK - TÆNK - LØFT SIKKERT



TJEK
Udstyr og last



TÆNK
Gør det rigtige



**LØFT
SIKKERT**
Alle kommer
sikkert hjem