

Kemisk APV / Værksted

Sand- og stålblæsning

PROCESBESKRIVELSE

- Brug heldragt til at beskytte hud og hår.
- Anvend handsker til beskyttelse af huden på hænderne.
- Beskyt øjnene.
- Anvend helmaske med friskluftsforsyning.



VÆRNEMIDLER



INSTRUKTION

Medarbejderen skal være instrueret i arbejdet med sandblæsning og brug af værnemidler.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:

Chrom VI og andre urenheder fra det emne der slibes på.

I TILFÆLDE AF EN ULYKKE

Indånding

Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Ved bevidstløshed anbring den tilskadekomne i stabilt sideleje.

Øjenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med øjenskylle indtil irritationen ophører. Skyl i mindst 15 min. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp.

AFFALDSORTERING

Brugte filtre fra ventilation skal i "Deponi".



Vask altid hænder før og efter du har spist og før og efter toiletbesøg



Mad- og drikkevarer forbudt i produktion

I TILFÆLDE AF BRAND

Anvend ikke kraftig vandstråle.

SIKKERHEDSDATABLAD

Du finder sikkerhedsdatablade på INTRANET eller ved at scanne her.

